


# LICHTSCHACHT-GITTERROSTSICHERUNG

## FÜR KUNSTSTOFF-LICHTSCHÄCHTE MEAMULTINORM UND MEAMAX

### MONTAGEANLEITUNG



#### LIEFERUMFANG



**Lochposition MEAMULTINORM 3-in-1/MEAMAX:** Lochposition durch Ausmessen festlegen. Hierzu Bügel in Rost einhängen (ca. 10 cm von beiden äußeren Rändern). Lochposition in Wandung markieren.



**Lochposition MEAMULTINORM, Tiefe 70 cm:** Hier sind in der Wandung Löcher bereits vorgebohrt.

#### MONTAGEANLEITUNG LICHTSCHACHT-GITTERROSTSICHERUNG, VARIANTE 1



1. An markierter Stelle Löcher  $\varnothing$  10 mm in Wandung links und rechts durch Bohren herstellen.
2. Kunststoff-Spezialdübel in das Loch einsetzen. Lichtschachtrost einlegen und Sicherungsbügel von oben am Rost einhängen.
3. Unteres Bügelende zum Loch hin ausrichten und mit beiliegender Blechschraube befestigen.

#### MONTAGEANLEITUNG LICHTSCHACHT-GITTERROSTSICHERUNG, VARIANTE 2



1. Sicherungsbügel rechts und links mittig am Gitterrost einhängen und an markierter Stelle am Lichtschacht mit Bohrschraube (mittels Akkuschauber) befestigen.