


LÜFTUNGSSCHACHT


BEGEHBAR

MONTAGEANLEITUNG


MONTAGEANLEITUNG LÜFTUNGSSCHACHT



1. Vor Montage Gitterrost einlegen und Geländeoberkante markieren. Bohrungen anzeichnen und bohren (4 x Ø 12 mm, 90 mm tief). Bohrlöcher ausblasen und Dübel F12 setzen.



2. Den Lüftungsschacht montieren. Bei Bedarf die unteren Laschen abtrennen..
> **Hinweis:** max. 7 Stück übereinander.



3. Bei der Verfüllung darauf achten, dass als Verfüllmaterial nur homogenes Material (z. B. Kies-Sand-Gemisch) verwendet und lagenweise verdichtet wird (zuerst an den Seitenwänden, dann an der Längsseite). Bei schweren Verdichtungsgeräten Sicherheitsabstand zum Lichtschacht halten. Erst nach erfolgter Verdichtung ist der Lichtschacht begehbar. **Beim Verfüllen bitte die Vorschriften der DIN 18300 einhalten.**